

CAPÍTULO 14

VACÍOS DE INFORMACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

14	VACÍOS DE INFORMACIÓN.....	14-1
----	----------------------------	------

14 VACÍOS DE INFORMACIÓN

Para los fines del presente EEIA, la información obtenida y recopilada permitió desarrollar el proceso de evaluación de impactos ambientales en el marco de lo establecido en la normativa vigente. Sin embargo, durante el proceso de elaboración del estudio y diagnóstico del estado inicial del ambiente, se pudo identificar los siguientes aspectos:

Climatología: Para poder realizar la caracterización climática de la zona de emplazamiento del proyecto, se consideraron las estaciones meteorológicas más cercanas al área del proyecto, además las que presentaban similares características en su entorno; de las estaciones seleccionadas, no todas cuentan con la información necesaria para poder realizar los estudios, por lo cual se requirió de modelaciones.

Geología y geomorfología: Antes del desarrollo de los estudios preliminares para la implementación del proyecto, no se realizaron otros estudios de geología en el área. Asimismo, la información adicional obtenida, como el Mapa Geológico de Bolivia, elaborado por SERGEOTECMIN el año 2000, pero la publicación sigue vigente hasta el año 2024 en su portal.

No se cuenta con estudios específicos previos de sismicidad en el área, por lo que se recurrió a la información disponible proporcionada por el observatorio de San Calixto.